

Recall

Catalão, 04 de março de 2013.

Ao

PROCON DO ESTADO DO CEARÁ


Rua Barão de Aratanha, 100 - Centro

Fortaleza CE

Att. Diretor

Vimos por meio desta, informar em vista do disposto no art. 10, §1º do CDC e do artigo 4º da Portaria/MJ 789/2001, as situações de atendimentos das campanhas de chamamento, conforme os quadros demonstrativos por Unidade da Federação, atualizados até 28 de fevereiro de 2013, abaixo relacionadas:

- a) Prot. SDE/MJ 08012.005030/2011-46
- b) Prot. SDE/MJ 08012.005516/2010-01
- c) Prot. SDE/MJ 08012.003388/2010-53
- d) Prot. SDE/MJ 08012.002757/2009-57
- e) Prot. SDE/MJ 08012.000771/2009-16
- f) Prot. SDE/MJ 08012.008422/2008-61
- g) Prot. SDE/MJ 08012.012124/2007-95
- h) Prot. SDE/MJ 08012.007956/2007
- i) Prot. SDE/MJ 08012.004960/2004-53
- j) Prot. SDE/MJ 08012.004088/2004-43
- k) Prot. SDE/MJ 08012.009112/2003-50
- l) Prot. SDE/MJ 08012.002635/2003-75



Eudair Marques de Castro
Técnica Ministerial
Mat. 1682641-3 / DECON-CE

Ficamos a disposição para o que se fizer necessário.

Cordialmente,



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.
Júlio Fiorin
Diretor de Serviços

Prot. SDE/MJ 08012.005030/2011-46

Recall para substituição das mangueiras do sistema de combustível.

Veículos L200 Triton Flex / Pajero Sport Flex, Ano/Modelo: 2009, 2010 e 2011.

Início da Campanha em 27/05/2011

Atualizado até 28 de fevereiro de 2013.

Recall	Pajero Sport Flex	L200 Triton Flex	Pajero Sport Flex	L200 Triton Flex ¹
UF	Afetado ¹		Atendido ²	
AC	0	2	0	2
AL	13	4	4	4
AM	20	59	12	51
AP	6	15	4	12
BA	38	30	32	25
CE	23	15	21	8
DF	44	30	48	28
ES	19	8	11	6
GO	100	111	36	66
MA	12	10	11	8
MG	130	111	104	75
MS	31	39	20	32
MT	48	45	42	40
PA	25	9	17	9
PB	9	4	5	2
PE	15	10	11	5
PI	5	2	5	2
PR	112	134	87	99
RJ	200	69	152	52
RN	13	6	9	5
RO	10	8	7	10
RR	4	11	5	7
RS	65	39	61	30
SC	40	46	36	40
SE	3	1	1	0
SP	1256	1285	1141	1124
TO	7	10	4	7
TOTAIS	4361		3635	